

企业需求信息	
需求名称	无
产业领域	新材料
主要产品	无
企业名称	沈阳硅基科技有限公司
属 地	浑南区
技术难题	在产品生产过程中会遇到一些技术难题，需要相关的技术支持。薄膜SOI在薄膜转移后需要化学机械抛光（CMP）将粗糙的表面研磨为光滑的镜面，在研磨后部分产品会出现颗粒较多的现象，无法满足客户的需求，目前我们公司内部一直在做实验，调节工艺参数，设备参数来提高颗粒水准，希望在改善颗粒方面得到专业人士的技术支持，帮助我司提高产品质量。
企业简介	无
人才引进	半导体材料行业各层次人才若干名
科技金融	无
知识产权等需求	无
项目负责人	徐波
电 话	89724545